

市立小中学校のブロック塀等の構造基準及び劣化・損傷の状況に係る調査結果

平成30年6月28日

四日市市教育委員会  
教育施設課

※印は設計図書(図面等)での確認ができなかったもの

小学校

学校名	塀が設置されている箇所	設置年度	建築基準法施行令の構造基準の点検						劣化・損傷		
			高さ	壁の厚さ	控壁	基礎	鉄筋	結果	状況	結果	
1 中部西小学校	給食室東側	不明	○	○	×	※	※	×	異常なし		
2 塩浜小学校	南門付近	不明	○	○	-	※	※		異常なし		
	南門付近	不明	○	○	-	※	※		異常なし		
3 四郷小学校	運動場南	昭和62年	×	×	×	※	※	×	異常なし		
4 神前小学校	東門付近	不明	×	-	-	※	-	×	損傷、劣化	×	
5 三重小学校	渡り廊下	昭和38年	○	○	×	○	○	×	異常なし		
	正門付近	昭和38年	×	○	×	※	-	×	異常なし		
	正門西側	不明	○	○	×	※	※	×	ひび割れ	×	
6 大矢知興譲小学校	敷地東南角	不明	○	○	-	※	※		異常なし		
	駐輪場付近	不明	○	○	-	※	※		異常なし		
7 笹川東小学校	運動場東	平成7年	○	○	×	※	※	×	ひび割れ	×	
8 常磐西小学校	運動場南	昭和49年	○	×	×	※	※	×	ひび割れ	×	
	運動場南	昭和49年	○	×	×	※	※	×	ひび割れ	×	
9 三重北小学校	運動場北側門付近	昭和53年	○	○	-	※	※		異常なし		
10 中央小学校	体育館北側	不明	○	○	×	※	※	×	ひび割れ	×	
10校	15箇所	点検結果内訳	現時点で構造基準を満たしていない箇所数						7校 10箇所	劣化・損傷の箇所数	5校 6箇所

中学校

学校名	塀が設置されている箇所	設置年度	建築基準法施行令の構造基準の点検						劣化・損傷		
			高さ	壁の厚さ	控壁	基礎	鉄筋	結果	状況	結果	
1 港中学校	運動場東側	昭和36年	○	○	○	※	※		ひび割れ、劣化	×	
2 富洲原中学校	南通用門	平成16年	○	○	-	※	※		異常なし		
3 大池中学校	武道場西	不明	○	○	×	※	※	×	欠損	×	
4 朝明中学校	テニスコート周辺	昭和63年	○	○	-	○	○		異常なし		
	テニスコート	昭和63年	×	○	×	○	○	×	劣化	×	
5 保々中学校	テニスコート南	昭和59年	×	○	×	○	○	×	ひび割れ	×	
6 楠中学校	体育館東側	不明	○	○	×	※	※	×	異常なし		
6校	7箇所	点検結果内訳	現時点で構造基準を満たしていない箇所数						4校 4箇所	劣化・損傷の箇所数	4校 4箇所

集計

小中学校60校(小学校38校・中学校22校)

塀が設置されている学校	塀が設置されている箇所	現時点で構造基準を満たしていない塀の箇所	劣化・損傷の箇所
16校	22箇所	11校 14箇所	9校 10箇所