

三菱瓦斯化学株式会社 四日市工場（付近図）



三菱瓦斯化学株式会社 四日市工場 全体図




対象物質：ふっ素
地下水：0.94 mg/l
(基準値：0.8 mg/l)


● 地下水汚染発見箇所
■ 土地の形質変更予定地


対象物質：ふっ素
地下水：0.96 mg/l
(基準値：0.8 mg/l)

地下水推定流向



0m 100m





30m格子内採取地点番号

①	2	3
4	5	6
7	8	9
10m 10m 10m		
30m		

地点名(例)A1-1

- 土地の形質変更予定地(調査対象地) 面積:1,509㎡
- 土壤ガス調査地点 4検体(4地点)
- 表層土壤調査地点(5地点混合法) 4検体(13地点)
- 地下水調査地点 1検体(1地点)
 土壤深度方向調査地点 2検体(1地点)
- 統合区画

対象物質：ふっ素
 地下水：0.94 mg/l
 (基準値：0.8 mg/l)

土壤 B1(表層)：<0.08 mg/l
 土壤 B1-6(GL-1m)：<0.08 mg/l
 土壤 B1-6(GL-2m)：0.24 mg/l
 (基準値：0.8 mg/l)