

## 現地状況の整理

### (1) 地勢・地形地物

本業務では測量（基準点測量、現況測量）を実施するとともに再整備計画の対象区域および周辺の現地状況を把握した。以下に概要を示す。




図 現地状況図 (1)



【追記】宮妻峡ヒュッテは令和7年1月時点で解体済



図 現地状況図(2)

(2) 現況施設



図 主な現況施設 (1)



宮妻峽ヒュッテ(令和6年度に除却の予定)

【追記】令和7年1月時点で解体済



水道施設



炊事場



バンガローキャンプ場受付

図 主な現況施設(2)